zig			
	_		
aushaltes	⊠ 2021	⊠ 2022	vom 27.11.2020
		Der Antrag wu	rde
Ortschaftsrat Rückmarsdorf Unterschrift		 □ eingearbeitet □ in das Antragsverfahren verwiesen □ beschlossen □ abgelehnt □ zurückgezogen 	
Straße Spende ckmarsdorf	gasse zwischen So	chwanenweg und	
Amt Verkehrs- und PSP-Element ? Summe 2021 0 EUR Summe 2022 0 EUR ? □ Ergebnisha	d Tiefbauamt : 0 2: 0		Verweisung an FA 31.03.2021 Ratsversammlung (Beschlussfassung Haushalt) 06.03.2021 erw FA F 23.02.2021 FA Stadtentwicklung und Bau
	ige Mobilität-Unit OR 0009/ is aushaltes Straße Spender ckmarsdorf Dezernat Stadtentwick Amt Verkehrs- un PSP-Element ? Summe 2021 0 EUR Summe 2022 0 EUR ? □ Ergebnisha	ige Mobilität-Unterhaltung Straßen COR 0009/ 21/22 aushaltes 2021 Straße Spendegasse zwischen Schmarsdorf Dezernat Stadtentwicklung und Bau Amt Verkehrs- und Tiefbauamt PSP-Element ? Summe 2021: 0 0 EUR Summe 2022: 0 0 EUR	ige Mobilität-Unterhaltung Straßen COR 0009/ 21/22 aushaltes

Beschlussvorschlag

Grundhafter Ausbau der Straße Spendegasse zwischen Schwanenweg und Brandensteinstraße in Rückmarsdorf

Begründung

Die Spendegasse ist zum jetzigen Zeitpunkt mit den unterschiedlichsten Materialien befestigt bzw. zum Teil mit einer sandgeschlämmten Schotterdecke versehen.

Bei Starkregen erfolgt auf der abschüssigen Straße ein Wegschwemmen der Feinteile der sandgeschlämmten Schotterdecke und dadurch resultiert eine Verstopfung des Straßeneinlaufs auf der Brandensteinstraße / An der

Friedenseiche. Die Straße ist mit geeigneten Mitteln (z.B. wasserdurchlässigen Betonsteinen) zu befestigen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Einmündung Spendegasse direkt an der Kreuzung Brandensteinstraße / An der Friedenseiche liegt und aus Sicht der Antragssteller eine hohe Unfallhäufigkeitswahrscheinlichkeit hat. Die beiden Kreuzungen liegen zu nahe beieinander, um den gleichberechtigten Verkehr auf den Straßen zu gewährleisten.

Seite: 476

Kategorie: Straßen/nachhaltige Mobilität-

Unterhaltung Straßen

Antragsnummer: OR 0009/ 21/22

Einreicher: Ortschaftsrat Rückmarsdorf

Block:

Betreff:

Grundhafter Ausbau der Straße Spendegasse zwischen

Schwanenweg und

Brandensteinstraße in Rückmarsdorf

Der Stadtrat beschließt:

Die Straße Spendegasse zwischen Schwanenweg und Brandensteinstraße in

Rückmarsdorf ist grundhaft auszubauen.

Begründung:

Die Spendegasse ist zum jetzigen Zeitpunkt mit den unterschiedlichsten

Materialien befestigt bzw. zum Teil mit einer sandgeschlämmten

Schotterdecke

versehen. Bei Starkregen erfolgt auf der abschüssigen Straße ein Wegschwemmen der Feinteile der sandgeschlämmten Schotterdecke und

dadurch resultiert eine

Verstopfung des Straßeneinlaufs auf der Brandensteinstraße / An der

Friedenseiche. Die Straße ist mit geeigneten Mitteln (z.B.

wasserdurchlässigen Betonsteinen)

zu befestigen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die

Einmündung Spendegasse direkt an der Kreuzung Brandensteinstraße / An der Friedenseiche liegt und

aus Sicht der Antragsteller eine hohe Unfallhäufigkeitswahrscheinlichkeit hat.

Die beiden Kreuzungen liegen zu nahe beieinander, um den

gleichberechtigten Verkehr

auf den Straßen zu gewährleisten.

Veränderung Ziel 2021:

Veränderung Ziel VzÄ 2021:

k.A.

Veränderung Ziel 2022:

Veränderung Ziel VzÄ 2022:

k.A.

Vorschlag der Verwaltung:

abgelehnt

Verwaltungsmeinung:

Die Spendegasse wurde bisher vom Ortschaftsrat Rückmarsdorf nicht als Priorität benannt.

Im fortzuschreibenden Mittelfristigen Investitionsprogramm für den Straßenund Brückenbau 2020 - 2024 ist der

Ausbau der Spendegasse nicht enthalten.

Bei der im Mittelfristigen Investitionsprogramm unter Pos.116 (Anlage 4,

Anliegerstraßen) enthaltenen Straße "An der

Friedenseiche" muss bei einer späteren Planung der große Einmündungsbereich der Spendegasse (Haus-Nr 3) mit

dem Ziel der Verbesserung der Sichtbeziehungen und Entwässerung,

Berücksichtigung finden. Ggf. ist auch der kleine

Abschnitt bis zum Schwanenweg planerisch mit zu betrachten.

Zum Realisierungszeitraum kann derzeit noch keine Aussage getroffen

werden.

Die Spendengasse besitzt eine Deckschicht in ungebundener Bauweise und

keine geordnete Straßenentwässerung.

Die Fahrbahn der Spendengasse befindet sich derzeit in keinem

wünschenswerten Zustand. Die Spendengasse

weist zahlreiche Schadstellen auf. Zudem ist die Deckschicht inhomogen.

Durch Lenkbewegungen von wendenden

sowie durch bremsende und anfahrende Fahrzeuge entstehen immer wieder

punktuelle Tiefstellen. Leider sind auch

Wiederherstellungs- und Instandhaltungsmaßnahmen von ungebundenen

Fahrbahnoberflächen teilweise nicht von

langanhaltender Natur. Bauartbedingt sind Fahrbahnen in derartigen

Seite: 477

Bauweisen, insbesondere bei und nach Regenereignissen, nicht mit dem gewünschten Komfort befahr- und begehbar.

Für eine dauerhafte und wesentliche Zustandsverbesserung der Fahrbahn ist ein umfassender Ausbau der Straße notwendig.

Im Rahmen der laufenden Straßenunterhaltung wird das Verkehrs- und Tiefbauamt auch weiterhin punktuelle Instandsetzungsarbeiten durchführen, um die Verkehrssicherheit auch künftig zu gewährleisten.

Verweis auf Antrag:

Voten der einzelnen Fachausschüsse:

Ende Antrag: OR 0009/ 21/22